

Dülmen**A**

91

05.07.1993

Speicher

01 Stadt/ Gemeinde

02 Listenteil

03 Lfd. Nr.

04 Tag der Eintragung

05 Kurzbezeichnung

06 Lagemäßige Bezeichnung

Daldrup 1, 48249 Dülmen

Anschrift

Gemarkung Dlm.-Ksp1.

80
Flur39
Flurstück

2596460

Gauß- Krüger

5744164

Koordinaten

07 Charakteristische Merkmale

Zweigeschossiger Fachwerkbau über Werksteinschwelle, teilweise unterkellert; Obergeschoß über profiliertem Rähm, Giebeldreieck über profilierten Knaggen vorkragend; leicht abgeschlepptes Krüppelwalmdach; Rückgiebel massiv mit Satteldach und auch sonst nach schweren Sturmschäden verändert; seitlich jüngere Anbauten.

Der Stadtdirektor
I.V.



(Brodetzky)
Beigeordneter

konstitutiv

08 Nachrichtliche Angaben

Der Speicher ist noch mit der alten Pflaumendarre und der Backeinrichtung erhalten. Lediglich der Schornstein ist unterhalb des Dachs gekappt. Gutes Beispiel eines Speichers der 1. Hälfte des. 19. Jhs.

nachrichtlich

10 Az.:

41 40 20 (Amt 40/2)

11 Fotografien Kartenausschnitte zusätzliche Vermerke		114 Förderungsmittel LWL ☐ 116 Förderungsmittel ☐ 115 Förderungsmittel Land ☐ Stadt / Gemeinde ☐	
111 Fotoraum 		117 Steuerbescheinigung ☐ 118 Archivalien 119 Bauakten	
		120 Denro, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Bd. Westfalen, S.	
		121 Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen Kreis: S.	
		122 Verzeichnis des Westf. Amtes für Denkmalpflege Obj.Nr.	
		123 Sammlung historischer Karten	
		124 Monographie	
		125 sonstige Literatur	
113 Raum für Kartenausschnitt 		113 Kartierungsnachweis Karte Maßstab	
		126 Mehrzweckfeld	
111 Foto nachweis Film	112 Dia nachweis		